

## **ATTENTION :**

Précautions d'emploi des reproductions en résine. Dans le cas de vissage résine/résine faire très attention à la prise de filet. **NE JAMAIS FORCER**, quitte à reprendre le vissage sous un autre angle.

Il peut arriver que le vissage ne soit pas complet, cela peut être dû aux originaux défectueux ou à de la peinture dans les filets.

Ne pas hésiter à mettre un peu de graisse ou d'huile silicone afin de faciliter le frottement.

## **BE CAREFUL :**

Reproductions resin precautions :

If screwing resin / resin please be very caution in making net. **NEVER FORCE**, even resume screwing from another angle.

It may happen that the screw is not complete, it may be due to faulty original or paint in the nets.

Do not hesitate to put a little of grease or silicone oil to facilitate the friction.

Sorry for the translation !!!

## **ACHTUNG**

Job Reproduktionen Harz Vorkehrungen. im Wenn Schrauben Harz / Harz sehr vorsichtig sein bei der Herstellung net. **NIEMALS GEWALT** auch wieder schrauben aus einem anderen Winkel.

Es kann vorkommen, dass die Schraube nicht vollständig ist, kann es aufgrund von fehlerhaften Original oder Farbe in den Netzen.

Zögern Sie nicht, ein wenig Fett oder Silikonöl setzen um die Reibung zu erleichtern.

Entschuldigung für die Übersetzung !!!